

LEVANTAMENTO DAS EVENTUAIS PATOLOGIAS NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EXECUTADO NO BAIRRO DA CANAFISTÚLA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

## **Relatório Fotográfico**



Foto 01 – Buraco por conta de serviços da CASAL (Próx. a borracharia do Branco)



Foto 02 – Buraco próx. à Igreja - Serviço de recomposição de asfalto (terceirizada CASAL)



Foto 03 – Buraco por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Feliciano, Próx. a casa 724)



Foto 04 – Buraco por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Feliciano, Próx. a casa 782)



Foto 05 - Buraco provavelmente por não ter escoamento da drenagem (Rua Antônio Feliciano, Próx. a casa 1011)



Foto 6 – Buracos por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Feliciano, Próx. a casa 960 )



Foto 7 – Buraco por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Feliciano, Próx. a Avícola)



Foto 8 – Trecho recalçou provavelmente devido a falta de compactação (Rua Antônio Feliciano, Próx. ao Mercadinho São Luiz)



Foto 9 – Buraco por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Feliciano, Próx. ao Mercadinho São Luiz)



Foto 10 – Buraco por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Feliciano, Próx. a casa 75)



Foto 11 – Buracos por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Feliciano, Próx. ao Bar do Messias)



Foto 12 – Buraco por conta de provável má execução de serviços de pavimentação (Rua Antônio Feliciano, Próx. ao bar do Messias)



Foto 13 – Buraco por conta de serviços da CASAL (Rua James Magalhães, Próx. a casa 19)



Foto 14 – Rua toda recalçada (Rua Prof. Maria Ana S. Galindo)



Foto 15 – Buracos por conta de serviços da CASAL (Rua Vandilva Lima)



Foto 16 – Buracos por conta de serviços da CASAL (Rua Suzano Barbosa)





Foto 17 – Buraco por conta de provável má execução de serviços de pavimentação (Próx. a igreja O Brasil para Cristo)



Foto 18 – Buraco por conta de provável má execução de serviços de pavimentação (Rua Antônio Muniz)



Foto 19 – Buracos por conta de serviços da CASAL (Rua Antônio Muniz, Próx. a casa 58)

<b>QUADRO RESUMO BURACOS</b>	
<b>Provável Causa</b>	<b>Quantidade</b>
Serviço CASAL	13
Serviço EMPRESA	6

**OBSERVAÇÕES:**

- CASAL contrata empresas terceirizada para fechamento dos buracos, porém a mesma em seu contrato não contempla todos os serviços necessários para determinadas situações;
- Existem buracos que o serviço para sanar o vazamento foi refeito 3x;
- Existe uma demora para sanar o vazamento, aumentando o problema com o passar do tempo;
- Os trechos das fotos 6 a 10 são os mais críticos, necessitando, pelo menos, de sinalização enquanto o serviço não for executado.